

# 衛生福利部桃園醫院新屋分院

Sinwu Branch, Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare

文件編號	B8000-3-80001	文件名稱	發行日期	98.05
制定單位	護理科	高壓蒸氣滅菌鍋蒸氣外漏	版次	05
制/修訂日期	98.05/105.04		頁數	1/1
類別/編號	WR08-01			

1. 目的：確保儀器設備使用之安全及緊急狀況處理讓危害降至最低。
2. 作業內容及要點：

步 驟	要 點 說 明
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評估是否需要立即將工作人員撤離供應中心                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 人員不需撤離供應中心                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 立即“RESET”滅菌鍋</li> <li>1.1.2 電話通知鍋爐房，立即關閉蒸氣開關</li> </ol> </li> <li>1.2 人員需撤離供應中心                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 呼救求援</li> <li>1.2.2 如無法立即“RESET”滅菌鍋，就近單位打電話通知鍋爐房，立即關閉蒸氣開關</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. 有人員受傷，需要立即醫療介入                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 監測生命徵象</li> <li>2.2 依沖、脫、泡、蓋、送原則作初步處理</li> <li>2.3 將燙傷者調整為復甦姿勢</li> <li>2.4 護送急診室處理</li> </ol> </li> <li>3. 通知總務室鍋爐房，前來改善(移除)相關之危害設備</li> <li>4. 通知高壓蒸氣滅菌鍋廠商，檢修高壓鍋蒸氣管路及分析事件原因</li> <li>5 通知單位護理長(或代理人)</li> <li>6. 線上 TPR 通報</li> <li>7. 病安及相關人員檢討擬訂改善措施</li> </ol>	<p>如：高壓蒸氣滅菌鍋管路龜裂，少量蒸氣外漏可減緩蒸氣外漏</p> <p>如：高壓蒸氣滅菌鍋管路斷裂，大量蒸氣外漏</p> <p>協助受傷同仁迅速離開現場 立即移至供應中心外面水源沖洗降溫</p> <p>於發生 2 小時內做口頭報告 於發生 24 小時內上網通報 必要時 PDCA 或 RCA 分析</p>